

Småmurens Samfällighetsförening 9006
 Peter Edin
 BOX 1019
 791 10 FALUN

AR-18-SS-023729-01
EUSEST-00103515

Kundnummer: SL8904578

Analysrapport

Provnummer:	177-2018-12030852	Ankomsttemp °C Mikro	8,0		
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2018-12-03 10:40		
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Mikrob. analys påbörjad	2018-12-03 20:14		
Provet ankom:	2018-12-03	Kemisk analys påbörjad	2018-12-04 14:16		
Utskriftsdatum:	2018-12-18	Provtagare	U.F		
Provmärkning:					
Provtagningsplats:	Tappställe - pumpstation C				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	70	cfu/ml		ISO 6222	d)
Långsamväxande bakterier	170	cfu/ml		ISO 6222 mod	d)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	d)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	d)
Vattentemperatur vid provtagning	8.7	°C			c)*
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			fd SLV 1990-01-01, metod 1, mod	a)
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen			fd SLV 1990-01-01, metod 1, mod	a)
Turbiditet	0.27	FNU	20%	SS-EN ISO 7027-1:2016	a)
Färg (410 nm)	22	mg Pt/l	20%	SS-EN ISO 7887:2012 del C	a)
pH	7.9		0.2	SS-EN ISO 10523:2012	a)
Temperatur vid pH-mätning	23.4	°C		SS-EN ISO 10523:2012	a)
Konduktivitet	110	mS/m	10%	SS-EN 27888:1994	a)
Ammonium	0.041	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005	a)
Ammoniumkväve (NH4-N)	0.032	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005	a)
Järn Fe (end surgjort)	0.022	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)
Mangan Mn (end surgjort)	0.012	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)
Kemisk bedömning Tjänligt (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30)					
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30)					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN
- b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
- c) Uppgift från provtagare
- d) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v47

Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.